

温度: 1000℃




图 1 埋弧焊管接头形式



图 2 埋弧焊管接头形式




图 3 埋弧焊管接头形式



图 4 埋弧焊管接头形式




图 5 埋弧焊管接头形式




图 6 埋弧焊管接头形式




图 7 埋弧焊管接头形式




图 8 埋弧焊管接头形式



图 9 埋弧焊管接头形式